メーカー	型番	入荷時から出荷までに気になった事・状況	修理完了内容
DELL	INSPIRON 2405	電源差し込みプラグに接触不良があり、充電出来ない。スクリューキャップをカシメてスクリューで固定して修理。電源ユニットの交換も必要。	データ救出及びメディアごと一式、電源ユニット部品交換
DELL	INSPIRON 2200	買い間だけ、よく使えど何か物っていても、机の上から落としてしまった。	パッケージ部品交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 3150	ハンカチーが、押されている状態になっているのか、液晶で映すことはできるようです。	半田キーボード部品代・同量チョップ込
DELL	INSPIRON 5150	電源ボタンを押しても電源が入らないとのこと。ACアダプターを接続しても変化無しとのことでしたので、ACアダプターの故障と考えました。ACアダプターを交換したところ、問題なく起動するようになりました。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換
DELL	INSPIRON 5150	画面が割つけようにない、真っ暗になりました。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 8200	ひるがえすまでもなく、静かに"222222……"とキーボードを叩いてみるも、止まらない様子。	キーボード部品代、取りけり及び動作チェック
DELL	INSPIRON 1000	通常使用において突然画面が映らなくなった。点とうてパネル等の異常が疑われ、液晶画面を一式本体ごとなくなり。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換
DELL	INSPIRON 1100	落っすなと書きされます	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1100	近所のパソコン屋にて見てもらった所、インバーターが不良だと言われた	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	電源が入らず	マザーボード部品代・ボード交換工賃
DELL	INSPIRON 1150	突然、立ち上がらなくなった。	マザーボード交換
DELL	INSPIRON 1150	買い間だけ、よく使えど何か物っても	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	突然、真っ暗になり、電源は入っているが、他の表示パネルなどの各種ランプは点灯しており、症状を確認した時、パソコンのインバーターが不良の可能性があるとのことでしたので、インバーターとランプ基板を交換しました。交換後に正常に起動することを確認しました。その後、液晶画面の表示が正常に映ることを確認しました。以上の作業で修理できました。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	突然、画面が真っ暗になった	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	突然、画面が真っ暗になった	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	買い間だけ、よく使えど何か物っても	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	突然、画面が真っ暗になった	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	電源は入っているが、液晶画面が真っ暗になった。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	電源は入っているが、液晶画面が真っ暗になった。	パッケージ部品交換、パッケージ部品新規組交換、インバーター部品交換
DELL	INSPIRON 1150	突然、画面が真っ暗になった