

メーカー	型番	詳細型番	お客様からお問合せ頂いた不具合状況	修理完了内容
東芝	3430改 3480	PA-DS50C1N2L	3430マザーボード故障	マザーボード、取付技術料、BIOS設定及びOS起動確認
東芝	A1/465CMC	PAA1465CMC	画面が真っ暗な状態	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品代及び交換技術料
東芝	A1570PMC	PAA1570PMC	バックライト交換修理で依頼。自己申告は「真っ暗だが良く見ると何か映っている」	液晶パネル開閉スイッチ不具合修理、BIOS設定変更処理
東芝	AX940LS	PAAAX940LS	正常に起動はできるのですが、1〜3分後に電源が落ちます	メーカー限定修理代
東芝	DAVX570LS		メーカーロゴ画面で固まります。少しずつ動作不安定になってきて、一応リカバリ領域を使って購入時の状態に戻りましたが、戻したとたん起動しなくなった	マザーボード部品代及び交換、メーカー修理依頼手数料
東芝	DB55C/2CM	PA-DB55C2CM	アダプターの差込口がグラグラして電源が入らない状態とアダプターのピンプラグが取れてしまってます	DCジャック半田付け修理、ACアダプター・ピンプラグ半田付け修理
東芝	SS2110 DC10L/2		初め、液晶が乱れ始め、真っ白になって数時間したら何も映らなくなった。九十九電気の液晶リフレッシュ修理に出したが、液晶は問題なし。バックライト、液晶パネル以外の故障で、多分マザーボードのショートが原因で対応不可。液晶以外の修理をされることを薦めます。といっても返品してきました。修理できるでしょうか？	マザーボード部品交換
東芝	C8/213LDDW	PAC8213LDDW	7月頃、PCにコーヒーを溢してしまいました。電源を入ると画面に英字が出て、それ以上キーボードを叩いても変化なしです。キーボード及びマザーボードにまで支障をきたしている場合、修理は困難でしょうか？	M/B液体侵入によるショート確認、M/B交換
東芝	DB65P/4MC	PA-DB65P4MC	現在の症状：ある日突然、BIOS画面が動かなくなりました。リカバリをかけたのですが、何度も失敗。何度かやっても成功したが起動してみるとBIOS画面に戻っています	リカバリインストール及び機能検査、HD D40GB、HDD取付および動作チェック、CD-ROMステータス修理
東芝	SS 2120L/2	PP2110K2F6K	HDDがすっきり壊れてしまったようです。外付けのCDDドライブはもってないので工場出荷に戻して使用できるようにしてください	HDD 40GB新品、リカバリ及び動作チェック他、HDD交換及び動作チェック
東芝	E5/411CME	PAE5411CME	ある時、画面が暗くなりました。パソコンを購入した店でバックライト交換が必要といわれました	バックライト部品交換、バックライト配線修理
東芝	E5/411CME	PAE5411CME	バックライト部品交換したが、同じ現象が発生した	インバータ部品交換
東芝	E8/520CME	PAE8520CME	windowsは起動するがエクセルが起動しない	ウイルスチェック及び駆除、データ救出、オフィス2003年版 インストール
東芝	E8/520CME	PAE8520CME	画面が点滅していたので、首を前後にしたところ画面が消えました	インバータケーブル刺し直し
東芝	EX/522CDET	PAEX522CDET	他の液晶を接続すると正常に表示される	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	EX/522CDET	PAEX522CDET	ハードディスクが読めず、起動ができず。DVDが読み書きできない	データ救出・移行・リカバリセット、HDD 80GB実装分、HDD取り付け・動作チェック
東芝	EX1/524CMEWD	PAEX1524CDE	電源を入れ、しばらくすると点灯、その後は真っ暗になってしまいう事例にすごく似ています。暗いですが、文字を最大化、アイコンを最大化するとどうにかPC作業ができるといった状態です	バックライト部品交換
東芝	EX1/524CMEWD	PAEX1524CDE	1ヶ月ほど前から、スタンバイ状態から戻る時に画面が赤っぽくなっていました。そして一昨日、通常の使用中に画面がフリーズし、その後暗くなって映らなくなりました	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	EX1/524CWE	PAEX1524CWE	電源を入れた直後は点滅しながらもモニターが明るくなるが2秒間ほどで消灯状態になってしまし、現在は電源を入れても明るくならず2秒間ほどモニターからジーという音がする洋になってます	バックライト部品交換、インバータトランス・スパーク、インバータ部品交換
東芝	F20/470LS	PQF20470LS	画面が薄っすらとしか表示されません	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	FF1100V	PL110M26AAA6	3年ほどしてACアダプターのプラグとコードの繋ぎ目の皮層が破れてきてしまうのを控えていました。この夏に互換アダプタを買ったので起動してみると液晶全体が以前より暗く茶っぽい色がかかった状態となってしまった	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	G5	PAG5X14PME	画面が真っ暗で何も見えない	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	G5/X14PME	PAG5X14PME	1ヶ月前からUSBケーブルを挿しても、電源を入れてもPCIに反応がなくなりました。電源ランプは点灯しますがAccessランプは点きません。メーカーからの連絡のとおりやってみても故障したままです。メーカーではデータは完全消去とのこと、家族データだけは何とか復元したいです	ハードディスク検査、ハードディスクケース部品代及び交換
東芝	G5/X16PME	PAG5X14PME	以前から、画面が赤っぽくなることがあった。1日前に画面がチラチラするようになった。今は画面が暗くわずかに映っている	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	G5/X16PME	PAG5X14PME	現在の症状：電源ランプは点灯するが、画面には何も映らない。最初は赤っぽくなっていて、チカチカ点滅するようになり、今は真っ暗	バックライト部品交換
東芝	G5/X16PME	PAG5X14PME	画面が暗い	バックライト部品交換
東芝	G7C/520CDE	PAG7520CDEC	電源を入るとInsert system disk in drive Press and key when readyなどの英文が表示されます	HDD40GB新品、HDD取り付け及び動作チェック
東芝	J10	PSJ1020C4G112	画面は赤かったが、最近映らなくなった	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
東芝	J501MC5H81K	PSJ501MC5H81K	液晶パネル割れ	液晶パネル部品代(中古)、液晶パネル交換工賃
東芝			データ救出・移行	物理的障害・HDD データ救出・移行
東芝	A8/420CME	PAA8420CME	最近、起動時間が異常に掛かり出したため、一度、リカバリを掛け初期モードにして故障した。Mw-カーに問い合わせしたらHDDで21,000円その他雑費で4なつてmm位といわれた。半年位の金額で直してもらえるかと思ひ、淡い期待を込めてお問い合わせしました	win復旧他、HDD 80GB(実費)、HDD交換及び動作チェック
東芝	AX2525CMS	PAAX25CMS	落下による液晶パネル割れ	液晶パネル部品交換、オーバーホール、キーボード部品交換・動作チェック
東芝	CX/3216LDSW	PACX3216LDSW	現在の症状：プラグのコードを誤って強く引っ張り、DCがジャックに強い力がかかってしまった。DCジャックが取れそう	DCジャック部品交換
東芝	CX/3216LDSW	PACXE215CDSW		ACアダプター-中古部品交換
東芝		PAE1524CMEWD	2週間前から電源投入時またはスクリーンセーバーからの復帰時に画面が赤くなりその後、正常に戻る。翌日急に画面が出ない状態になった。(薄っすらと見える状態)	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	E7/418CME	PAE7418CME	起動は正常ですが、バックライトが点かないため読み取り困難です。今回の件で他社で見積りしました。インバータ不良が確認されましたが部品手が出来なため修理不可能とのこと	ダイオード・レアショート、インバータ部品交換
東芝	ES/425CME	PAES425CME	真っ暗だが何か映っている	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	EX1/524CDET	PAEX1524CDET	1年ほど前のある日、動作が遅くなること遅くなることがありました。それから1週間くらいすると画面が頻繁に出る(2〜30分おき)ようになり、正常に終了することができなくなりました。その日のうちにwindowsのロゴが出る画面以降に進まなくなったので、メーカーに電話するとCHDDが壊れているとのこと、5〜6万円かかる	win復旧他、HDD 80GB(実費)、HDD交換及び動作チェック
東芝	EX1/524CDE	PAEX1524CDE	バックライト切れ	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	G8/U25PDDW	PAG8U25PDDW	画面が真っ暗な状態	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品代及び交換技術料
東芝	G8/U25PDDW	PAG8U25PDDW	現在の症状：液晶画面が徐々に暗くなり、真っ暗になりました	バックライト部品交換
東芝	SSMX/215MLE	PAMX215MLE		液晶パネル部品交換
東芝	satellite 2210 SA50C/4	PA-SA50C4C5	何回かF8を押して何回の正常起動をしたが不可	システムファイル修正
東芝	T3/410PME	PAT3410PME	液晶パネルバックライト切れ、近くの修理店ではバックライトと液晶がユニットになっているためバックライトの交換ができない	バックライト部品交換、USB端子部品交換
東芝	T3/410PME	PAT3410PME	電源を立ち上げても液晶画面が真っ暗。外部出力でWinは立ち上がっている。キーボードの右上部に突起(スタンバイボタン)を何度も押したり離したりすると、画面が現れ、また少し経つと真っ暗になるので、それを繰り返す。そのうち安定して点いている	インバータトランス半田割れ、半田付け修理
東芝	T3/410PME	PAT3410PME	CD-ROMドライブが使えない	DVDマルチドライブ、Windowsシステム回復処理、及びリカバリ処理代
東芝	T3/480CME	PAT3480CME	1ヶ月くらい前から作業中に突然画面が真っ暗になりました。(しかしよく見ると薄っすらと映っている。)電源を落とし、1時間くらいして再起動すると正常に戻りますが、2〜3日するとまた同じ症状になります。これが徐々に正常に戻るまでに時間を要するようになり、現在は薄っすらとしか映らない症状が常態化しています	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品代及び交換技術料、同時交換割引適用
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	電源を入れても画面が真っ暗のまま電源表示は点灯されているが、中で(ノートの)可動している様子もありません。メーカーに電話に問い合わせた所、メインボード(基盤)を交換しなければいけないと言われました。結構な代金になってきたのでこちらにメールさせていただきました	オーバーホール、HDD診断、CPUクーラー、CD-ROM、システムチェック及び修正
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	再検査(画面全体が白い)	LCDケーブルコネクタ-接触不良、不具合修正
東芝	WX/3727CDS	PAWX3727CDS	昨年10月頃から液晶画面右側に幅3センチ程の縦線が1箇所現れ始めた。そのまま使用を続けただんだんだと縦線の数も増え、現在は左端5cm位が白く点滅している状態です。さらに数日前から画面が暗くなっています	液晶パネル部品代及び交換工賃
東芝	WX/3727CDS	PAWX3727CDS	壊れる数日前から、ウィンドウを開けるとそのうえの下の画像や文字が透けて見える症状が出始め(始めは画面がゆがけとおもっていましたが、違うようです。)突然左半分が縦線模様の画面になってしまいました	液晶パネル部品交換(新品)
東芝		PC18080C4418	現在の症状：画面は真っ暗だがよく見ると何か映っている。別のモニターに接続すると正常に表示できる	バックライト部品交換
東芝		PMA4260CRP	1年ぶりくらいにPCを使おうと立ち上げて使っていたら画面が明るくならず、暗くならし始めた	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	F10/2WLDEW	PQF102WLDEW	電源は入りますが、FANが回るだけで何も表示されません	メーカー修理代
東芝		PS1861C581N	電源を入れたら画面が真っ暗。本体自体は、立ち上がっているが、ほかのCRTに繋いだら映る。パソコン自体の動作は問題がない	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝		PSA10K-3V1JR	画面が真っ暗な状態	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、同時交換割引
東芝	J10SA200C/4	PSJ1020C4G81D	現在の症状：バックライトが消えている状態で、最初は映っているが段々茶色に変わりがなく消えてよく見ると映っているが、今は最初から何も光りがないように見えて映って状態	バックライト部品交換
東芝	Satellite J11 J11220P/4	PSJ1122P4G112	海外旅行でノートPCを持って行き、現地で電源を入ると画面が真っ暗。バックライト・インバータ関係が悪いと思います	インバータダイオード・レアショート、インバータ部品交換、バックライト部品交換
東芝	PST10130C4F41P	PST10130C4F41P	前日までは普通に使えたが、最後のころは画面がチラチラして見えなくなり、翌日電源を入れても薄っすらと画面が表示されているようですが、暗くて使い物にならない	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	Satellite T11 130C/4	PST101LD4H41U	長時間使用のため、バックライトの消耗したのでは？	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、CPUファン部品交換、同時交換割引適用
東芝	satellite 2210	PS18080C4118	平成14年10月頃に購入し、半年前まで正常に使用していたが、突然に真っ暗になって本体を開閉する時に電源を制御するピン(本体右上付近にあるピン)を数回押すと正常に画面が映っていましたが、3ヶ月前にはもうそれを押しても映らなくなりました。OSの問題とお思い、Unix系OSでも起動してみましたが、やはりハード系の問題と思ひネット検索で同じ症状を検索していたら御社HPIにたどり着いた	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	satellite 2210	PA-SA50CD2	現在OSがXPのため、動作がどうしても遅(98程度)に落とせばスムーズになると思っております。不注意で度々つまずいてネットが接続しなくなった	LAN/ネットワーク修理及び調整、HDDピン修理及び調整、メモリー128MB、インバータ接続設定
東芝	satellite 2210	PA-SA50CD2	PCの能力にあったOSをインストールして欲しい	OSインストール及び各種設定
東芝	Satellite J11 24C/4	PST1124C4G11W	ある日突然暗くなった	ダイオード・レアショート、インバータ部品交換
東芝	Satellite 1800 SA80C/4	PS18080C4118	ノートパソコンのモニターを消灯してまう。キーボード面上部のモニター復帰ボタンを押すと再度点くのですが、ランダムに消えてしまいがちです。ボタンを押せば点くことでもモニターランプの寿命ではないかと思うのです。又、他の個人で修理されている方にも見てもらったらモニターランプの寿命ではなく、接触不良のことでした	バックライト部品交換
東芝	satellite2140k45/2sc8	PS214K452L26	現在の症状：画面が真っ暗黒になる寸前に暗くならず、明るくなったして突然パッと光って暗くならず。数ヶ月前から、画面半分が楯の窓のようなシマが時々出た。6〜7年前から使用しているため、バッテリーが弱っている？	バックライト部品交換、照度調整ボリューム半田割れ、半田修理
東芝	satellite2540	PAS254N8	バックライト切れ、インバータ不良	バックライト部品交換、バックライト配線交換、ダイオード・レアショート・インバータ部品交換
東芝	ss s4/275/PNHW	PAS4275PNHW	電源は入るが先に進みません	HDDケーブル部品交換、マザーボード交換部品他、HDDリカバリ他
東芝	ss s4/275/PNHW	PAS4275PNHW	文字が打てない	キーボード部品交換
東芝	T3/410PME	PAT3410PME	以前から<1年前?>から電源を入ると画面が赤っぽかったのですが、数分すると気にならない程度まで戻っていたのでそのまま使用していました。9月中旬に画面が真っ暗になり、薄っすらとは映っているようでした	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	現在の症状：真っ暗だが、よく見ると何か映っている	ダイオード・レアショート、インバータ部品交換
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	PCの電源を入れると、起動時の途中から起動直後のほんの少しの間は正常な状態ですが、1秒から3秒で液晶画面のほとんどが暗くなってしまいます。(長時間、電源を入れたときのほうが正常な状態が少し長い)よく見ると微かに映っている	バックライト部品交換
東芝	T4/495CME	PAT4495CME	現在の症状：PC使用中突然暗くなった	バックライト部品交換
東芝	T4/495CME	PAT4495CME	突然画面が真っ黒になる症状が出ました	バックライト部品交換、バックライト配線修理(耐熱配線)
東芝	T4/410PME	PAT4410PME	画面を点灯した状態のまま一晩放置しておいたら朝消灯していた	バックライト部品交換、バックライト配線交換
東芝	VX-470LS	PAVX470LS	電源をつけたままの状態でも使い始める時に、本体に触れたいつものより熱をもった感じだった。その後、正常に使うことが出来た。その場を離れ、2時間後に再び使おうと思ひ休止状態から立ち上げたら、画面が暗く、あがるさ調整を試したが、無理だった	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
東芝	Satellite 1800	PS18070C5118	本体からキュルキュルと異音が発生し、使用者が一度電源を落とした。しばらくして立ち上がったが、また異音が発生し、その内画面がまた暗くなり、暗い画面に切り替わって英文が表示され、どうにもならないので電源を落とした。5月からこれまでデータをバックアップして下さる。ハードは死んでないのでデータだけ取り出してください。データ救出のほかに削除済みデータの復旧もお願ひします	データ救出及びデータ移行、削除済みデータ復旧含む、HDD新品 80GB、HDD取付・動作チェック
東芝	CX1/212CDEWD	PACX1212CDEWD	現在の症状：知り合いからパソコンを購入したのですがキーボードが壊れており(Sキーが認識しない)メーカーに確認したところ修理代が4〜5万円かかると言われました。パソコンの症状ですが、立ち上げたときはSキーを押したままの認識になっていて、Excelなどの入力できる所で他のキーを押すと止まります。それで、今度はSキーを押しても認識しない状態です。他には異常は見つかりません	(新品)キーボード部品交換及び動作チェック
東芝	E7/418CME	PAE7418CME	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	ダイオード・レアショート・インバータ部品交換、バックライト部品交換、バックライト配線交換